

Kohl24.de GmbH, An der Ostrach 22, 88356 Ostrach

Einbauproblem beim Anlasser 1235? (Umrüstung von Seilzug auf E-Starter)



Beim Umrüsten vom Seilzugstarter auf Elektrostarter kann es zu Problemen kommen.

Grund: Der Anlasser ist zu dick im Durchmesser und stößt somit an den Zahnkranz an und kann nicht einspielen.

Lösung: Die Anlasser sind meist neben dem Vergaser platziert. Dort befindet sich eine Halterungsplatte, welche die Gasbetätigung, den Handstarter und den Motor verbindet. Diese Platte muss durch eine andere ersetzt werden, welche zusätzlich noch die Aufnahme für den Anlasser hat. (Original-Teile-Nummer 0320012 ersetzt in 0331210 ersetzt in 0333929)

Das ist das ganze Geheimnis 😊