

Kohl24.de GmbH, An der Ostrach 22, 88356 Ostrach

Wieso ein System mit Überspannungsschutz trotzdem ausfällt kann folgende Gründe haben:

- Masseproblem
 - Das Masseband ist nicht mehr tadellos
 - Die Masseverbindung am Gehäuse ist angebrannt oder korrodiert
 - Die Masseverbindung am Rahmen ist angebrannt oder korrodiert
- Batterie
 - Die Batterieklemmen sind angebrannt oder korrodiert
 - Die Batterieklemmen sind nicht richtig angebracht (lose)
- Kabelproblem über die Klemme 30 -> da diese zum Schutzgerät geht
 - Das hier eventuell eine Strombrücke besteht
 - Kabelbruch
 - Die Kabelverbindung angebrannt oder korrodiert sind