



Drehrichtung:

Die Drehrichtung einer Gleichstromlichtmaschine wird immer von vorne der Welle (Riemenscheibe) gesehen!



Drehrichtung:

Die Drehrichtung einer Wechselstromlichtmaschine wird nur durch das Lüfterrad (Kühlung der Lichtmaschine) bestimmt. Leistung können die Lichtmaschinen in beide Richtungen erzeugen.